





Balanza Robusta y Rápida

CARACTERÍSTICAS

- Tara/Zero
- Cuentapiezas
- 4 Unidades de pesada
- Alarma de sobrecarga
- Calibración externa
- Batería interna recargable
- Luz en pantalla
- Nivel de burbuja
- Pies antideslizantes
- Apagado automático
- Bandeja en Acero Inox.

MODELO	HERMES 30K	HERMES 15K	HERMES 3K
CAPACIDAD	30.000 g.	15.000 g.	3.000 g.
RESOLUCIÓN	1g.	0,5g.	0,1g.
ALIMENTACIÓN	220 V / 50Hz		
DISPLAY	LCD CON CONTRALUZ VERDE		
MEDIDAS PESAJE	GRAMOS, KILOS, ONZAS Y LIBRAS		
TAMAÑO DÍGITOS	34 mm.		
TEMPERATURA DE TRABAJO	5°C - 35°C		
HUMEDAD TRABAJO	5 - 85% HUMEDAD RELATIVA		
BOTONES	4 BOTONES DE MEMBRANA		
MATERIAL	CARCASA EN PLÁSTICO ABS		
MATERIAL BANDEJA	ACERO INOXIDABLE		
PROTECCIÓN ESTANCA	IP44		
BATERÍA	DURACIÓN 120H. DC 6V / 4am.		
TAMAÑO PLATO	25X19cm.		
PESO DEL EQUIPO	3 kg.		

Gran pantalla para fácil lectura

Botonera de membrana sencilla e intuitiva